

**Committente:**

ESSELUNGA S.p.A.  
Via Giambologna, 1  
20096 Limito di Pioltello (Milano)

**Progetto urbanistico:**

Corso Moncalieri, 56  
10133 Torino  
Ing. Mauro Boetti

**Aspetti geologici, geotecnici, ambientali:**

via Cerello, 21 - SP 87 Km1  
10034 Chivasso (TO)  
Dott. Gabriella Pogliano

**Procedure ambientali:**

Ing. Antonio Pierro  
Via Mazzini, 11  
10090 Gassino Torinese (TO)

**Aspetti acustici:**

PAPI STP S.r.l.  
Corso G. Ferraris, 2  
10121 Torino

**Aspetti paesaggistici:**

Dott. Giuliano Arcari  
Via Giambologna 1  
20096 Limito di Pioltello (Milano)

**Progetto impianti:**

Via Filatoio 23/A  
10072 Caselle Torinese (TO)  
Ing. Luca Mioliggi  
Ing. Andrea Nicola

**Aspetti viabilistici:**

Ing. Gianni Vescia  
Via Senato, 45  
20121 Milano

<i>Titolo:</i>		<i>Scala:</i>	<i>CODICE ELABORATO:</i>
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			EU.R.01
<i>Revisione</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto</i>	
01	Agosto 2019	Emissione	
02	Gennaio 2020	Aggiornamento	
03	Gennaio 2021	Aggiornamento per Rapporto Ambientale	
04	Giugno 2021	Aggiornamento per Adozione	



Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00001955 del 15/06/2021



Vista aerea dell'area di intervento prima delle demolizioni (2007)



Stato di fatto –  
ante demolizioni  
(2007)



Vista aerea da est



Vista aerea da ovest – area nord



Vista aerea da ovest – area sud

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 0001955 del 15/06/2021



Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00001955 del 15/06/2021



(2018)





Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00001955 del 15/06/2021

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00001955 del 15/06/2021

---



Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00001955 del 15/06/2021



1. Corso Vercelli



2. Corso Vercelli angolo Via Cuneo



Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00001955 del 15/06/2021



3. Corso Vigevano angolo corso Vercelli



4. Corso Vigevano





5.Via Damiano




6.Via Damiano angolo Via Cuneo


Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00001955 del 15/06/2021



Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00001955 del 15/06/2021




7.Via Cuneo



8.Via Cuneo



Stato di fatto –  
post demolizioni  
(2018)



9.Via Carmagnola



10.Via Carmagnola angolo via Damiano

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00001955 del 15/06/2021





11.Veduta dell'edificio Fenoglio e edificio Basilica



12.Vista ravvicinata dell'edificio Basilica



13.Vista interna edificio Basilica



Stato di fatto –  
post demolizioni  
(2018)

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00001955 del 15/06/2021



14.Lingottino - Prospetto ovest



15.Lingottino - Prospetto sud





16.Edificio Fenoglio - Via Damiano



17.Edificio Fenoglio – lato est



Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00001955 del 15/06/2021



18.Vista dell'area a sud di Via Cuneo



19.Fabbricati presenti nell'area sud di Via Cuneo