



INTERPELLANZA

OGGETTO: IL CRATERE IN VIA TANARO 15

PREMESSO CHE

Numerosi residenti hanno segnalato la presenza di una profonda buca, assimilabile per dimensioni a un vero e proprio cratere, in via Tanaro all'altezza del civico 15; come documentato dalle fotografie allegate, il dissesto interessa la carreggiata ed è stato delimitato esclusivamente mediante un cavalletto di segnalazione, a testimonianza della pericolosità del punto.

CONSIDERATO CHE

Secondo quanto segnalato dai residenti, il cavalletto utilizzato per delimitare l'area non risulta adeguatamente zavorrato mediante gli appositi sacchetti di contrappeso; nei giorni caratterizzati da forte vento il cavalletto sarebbe già stato ribaltato in almeno due occasioni, con il concreto rischio che possa essere trascinato sulla carreggiata o urtare i veicoli in transito.

Sempre secondo le segnalazioni pervenute, dopo il posizionamento della segnaletica provvisoria non risulterebbero essere stati effettuati ulteriori sopralluoghi per verificare l'evoluzione del dissesto, le condizioni della segnalazione e programmare il necessario intervento di ripristino.

INTERPELLA

il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. se gli uffici abbiano effettuato un sopralluogo per valutare l'entità del cedimento del manto stradale in via Tanaro all'altezza del civico 15;
2. quali siano le cause del dissesto e se vi siano sottoservizi o altre criticità che ne abbiano determinato la formazione;
3. se la segnalazione provvisoria attualmente presente sia ritenuta conforme ai requisiti di sicurezza e, in caso contrario, se si intenda provvedere tempestivamente al suo corretto ancoraggio o alla sua sostituzione con una delimitazione maggiormente stabile;
4. quali siano le tempistiche previste per il ripristino definitivo del manto stradale e la completa eliminazione della situazione di pericolo.

Torino, 13/07/2026

IL CONSIGLIERE

Firmato digitalmente da Pierlucio Firrao