PARTICOLARE INTERVENTI

TAV. 5
scala 1:200

243,9300

VIA CESARE PAVESE

Panchine in legno
esistenti da riverniciare

Posa nuovi pannelli
per transenne

VIA PALMIRO TOGLIATTI

8

25

27

Nuove bandiere segnaletiche
in acciaio verniciato

Area di Via Pavese ang. c. Unione Sovietica

Area di Via Pavese ang. via Togliatti