CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA

OGGETTO: TOMBINI SENZA COPERCHI? TORINO NON E' MARIO BROS.

PREMESSO CHE

Un gruppo di residenti della Circoscrizione 8 ha segnalato più volte il pericolo rappresentato da una serie di tombini di ispezione fognaria privi di coperchio, tra cui due in via Principe Tommaso ai civici 11 e 24, due in via Galliari ai civici 4 e 10 bis, uno in via Berthollet 12, uno in via Baretti 33 ed uno in corso Vittorio Emanuele II 19;

I residenti hanno anche lamentato la difficoltà nel trovare un canale diretto e delle informazioni chiare per capire a chi segnalare il problema;

Questo tipo di situazione è rilevabile anche in diversi altri punti della Città;

I tombini di ispezione fognaria privi di coperchio possono rappresentare un pericolo per i passanti che corrono il rischio di inciampare con conseguenti danni fisici: fratture, distorsioni e cadute che possono provocare traumi anche seri;

I soggetti più a rischio sono sicuramente le persone anziane e le persone con disabilità.

CONSIDERATO CHE

I tombini di ispezione, essendo strutture sotterranee, svolgono un ruolo cruciale nel drenaggio delle acque piovane e nel corretto funzionamento dei sistemi fognari. Tuttavia, quando questi tombini sono lasciati aperti o privi dei loro coperchi di protezione, possono diventare vere e proprie trappole per pedoni;

I tombini privi di coperchio oltre a rappresentare un serio pericolo rappresentano anche delle vere e proprie barriere per la mobilità. La mancanza di coperchi può infatti rendere difficile per le persone con mobilità ridotta, come persone anziane o con disabilità, camminare per la Città in sicurezza.

INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

Se siano a conoscenza della situazione che è stata segnalata dai cittadini;

Se esista un servizio per la segnalazione e se questo è adeguatamente pubblicizzato sul sito della Città e presso gli Sportelli Circoscrizionali;

Se anche per questo tipo di segnalazioni resti valido l'indirizzo e-mail, indicato dall'Assessorato in risposta all'Interpellanza n. 324/2023 sulla condizione di un marciapiede cittadino primo di scivolo all'altezza dell'attraversamento pedonale, serviziosuoloeparcheggi@comune.torino.it e quali siano le tempistiche di risposta e di risoluzione del problema segnalato dai cittadini;

Se sia prevista e regolarmente effettuata un'ispezione sistematica di tutti i tombini di ispezione presenti sul territorio, al fine di identificare quelli privi dei coperchi o danneggiati;

Quali siano le tempistiche per la sostituzione di tutti i coperchi mancanti o danneggiati;

Se siano somministrate le sanzioni per chi viola l'articolo 2 del Regolamento n.° 100 della Città: "È vietato rimuovere il pavimento stradale od i chiusini delle pubbliche fogne e degli acquedotti, essendo ciò riservato ai soli agenti od incaricati del Municipio".

Torino, 10/08/2023

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Simone Fissolo