Consiglio Comunale **INT 257 / 2025**

CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: URGENTE INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CORSO PALERMO

La sottoscritta Consigliera Comunale,

PREMESSO CHE

- sono numerose le segnalazioni pervenute da parte di cittadini che evidenziano una situazione di illuminazione pubblica carente in Corso Palermo, adiacente Largo Palermo, zona che, data la sua particolare ubicazione, necessiterebbe di adeguati interventi per garantire la sicurezza pubblica e la vivibilità dell'area;
- in particolare, sono presenti due lampioni pubblici, i cui impianti di illuminazione risultano guasti da circa un anno, senza che sia stato compiuto alcun intervento di ripristino, nonostante l'evidente disagio che tale situazione comporta;
- i lampioni in questione, situati in Corso Palermo all'altezza dei civici 74-76, riportano le seguenti sigle PBL4A e PBL4B;

PREMESSO ANCORA CHE

- Largo Palermo e le zone limitrofe fanno parte di una delle quattro aree della città classificate come "zone rosse", ovvero zone sottoposte a vigilanza rafforzata, che richiedono misure specifiche per prevenire attività illegali e garantire un controllo efficace del territorio;
- le "zone rosse" sono quelle aree cittadine in cui oltre ad essere oggetto di azioni mirate dovrebbero essere interessate anche da un potenziamento strategico delle infrastrutture, affinché possano essere mantenuti elevati standard di sicurezza per i cittadini;

CONSIDERATO CHE

- la sicurezza dei cittadini e la prevenzione delle attività illegali devono essere considerate priorità

assolute per l'Amministrazione Comunale, in particolare nelle aree ad alta criticità come le "zone rosse", dove la presenza di un'adeguata illuminazione pubblica è fondamentale per ridurre i rischi di episodi criminosi;

- la presenza di una pubblica illuminazione efficiente e adeguata è, infatti, un elemento cruciale nella dissuasione di atti illeciti, come furti, aggressioni e vandalismi, ma anche un fattore determinante per favorire il controllo del territorio da parte delle forze di polizia e la tranquillità dei residenti;
- è pertanto fondamentale che l'Amministrazione prenda tempestivi provvedimenti per ripristinare e potenziare l'illuminazione in tutte quelle aree ad alto rischio, come appunto quella indicata, così da garantire una maggiore sicurezza e una migliore qualità della vita per tutti i cittadini;

INTERPELLA

Si interpellano il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. se l'Amministrazione sia a conoscenza della presenza di due pali della luce non funzionanti Corso Palermo all'altezza dei civici 74-76, da circa un anno;
2. con quale tempistica l'Amministrazione intenda provvedere alla riparazione o alla sostituzione delle lampade dei pali PBL4A e PBL4B, al fine di ripristinare una condizione di sicurezza e visibilità adeguata nella zona;
3. se l'Amministrazione non ritenga urgente ed necessario potenziare l'illuminazione pubblica nelle "zone rosse" della città, con particolare riferimento a Largo Palermo e zone limitrofe, al fine di monitorare meglio il territorio, migliorare la sicurezza dei cittadini e garantire una maggiore visibilità durante le ore notturne, soprattutto per prevenire il verificarsi di attività illegali..

.

Torino, 10/03/2025

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Federica Scanderebech