CITTA' DI TORINO

PROPOSTA DI MOZIONE

Respinta dal Consiglio Comunale in data 07 marzo 2022

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI DI RACCOLTA RIFIUTI AD "ECOISOLE".

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- la raccolta dei rifiuti urbani rappresenta una fondamentale opera di igiene pubblica, salvaguardia dell'ambiente e decoro urbano;

- il nuovo sistema ad Ecoisole, implementato dalla passata Amministrazione Comunale, consiste in grandi contenitori metallici, con sportelli di immissione dei rifiuti opportunamente differenziati, apribili ed azionabili tramite tessera magnetica, associata univocamente al cittadino residente;

- il sistema ad Ecoisole è presente su diversi quartieri delle circoscrizioni: 1 (San Secondo e Quadrilatero), 4 (San Donato), 5 (Borgata Vittoria – Madonna di Campagna), 6 (Falchera – Torri) e 8 (Traiano, San Salvario);

- contestualmente, in altri quartieri, sono tutt'ora presenti sistemi di raccolta diversi come la raccolta "porta a porta" o cassonetti per differenziata con serratura su via;

RILEVATO CHE

ogni quartiere presenta caratteristiche urbanistiche, demografiche, e sociali estremamente diversificate:

- San Secondo, borgo limitrofo alle zone residenziali della Crocetta, ospita diversi esercizi commercianti medio-piccoli ed un mercato rionale su vie prevalentemente a senso unico;
- San Donato, vasto quartiere che si divide in zone commerciali (via San Donato), ma anche aree prettamente residenziali, demograficamente eterogenee;
- Borgata Vittoria e Madonna di Campagna, anch'esse demograficamente eterogenee, contenenti esercizi commerciali e ampie zone abitative, mercati rionali, aree verdi ed una stazione ferroviaria;
- San Salvario, antico nella conformazione dei palazzi e delle vie, strette e affollate di attività

commerciali, turistiche e di intrattenimento, con due mercati rionali quotidiani e varie sedi universitarie; demograficamente composito poiché oltre ai residenti, è uno dei quartieri maggiormente popolato da giovani, prevalentemente studenti fuori sede, domicilianti non residenti e da una folta schiera di subaffittanti non registrati, anche clandestini;

- Nizza Millefonti, urbanisticamente più moderna e meno congestionata, ma ospita sul territorio gli Ospedali di Città della Salute, un mercato rionale quotidiano, e centri commerciali;
- Lingotto e Filadelfia, paiono essere i meno congestionati, non avendo "vocazione universitaria", non avendo mercati rionali, sono demograficamente più omogenei con prevalenza di residenti;
- Cavoretto, Borgo Po e le ampie zone collinari limitrofe, con minor numero di abitanti che - ad esclusione di Cavoretto e delle zone su corso Moncalieri adiacenti il Po - sono urbanisticamente distribuiti su un ampio territorio, con prevalenza di edifici di piccole-medie dimensioni, residenziali ed ospitano svariati impianti sportivi, circoli e locali di intrattenimento;

CONSTATATO CHE

il nuovo sistema di raccolta rifiuti a Ecoisole presente le seguenti problematiche:

- le dimensioni dei contenitori sono molto ingombranti, in lunghezza, larghezza ed altezza, e poiché prevalentemente posizionati "in colonna", occupano un'eccessiva superficie su strada che, in vie strette e già occupate da dehors e/o bancarelle dei mercati, riducono ulteriormente il già esiguo numero di parcheggi a stalli giallo e blu;
- i mezzi che provvedono alla raccolta rifiuti dalle Ecoisole, hanno dimensioni tali da occupare tutta la carreggiata in vie strette e a senso unico, e che tale operazione richiede tempi lunghi, da bloccare completamente il passaggio sulle vie – anche di mezzi pubblici o di soccorso;
- molti abitanti, soprattutto studenti non residenti, non dispongono di tessere per accedere alla raccolta, e come loro i subaffittanti non registrati;
- spesso le tessere magnetiche non sono funzionanti, o gli sportelli non si aprono completamente. Circostanza che si verifica abbastanza frequentemente, e che, mancanza di alternative, causa l'abbandonano indiscriminato dei rifiuti in prossimità dei cassonetti;

RITENUTO INOLTRE CHE

- viste le criticità sopra esposte, anche in considerazione dell'impianto urbanistico, demografico e sociale delle zone in cui il sistema delle ecoisole è attualmente in vigore, ogni quartiere necessiterà – per avere una raccolta dei rifiuti efficiente – di un sistema di raccolta integrato, che tenga conto delle loro peculiarità ("porta a porta" in quartieri come San Secondo o San Salvario, Ecoisole più funzionali in zone residenziali con viabilità ampia e non congestionata);
- sarà necessario considerare sistemi di raccolta dei rifiuti come contenitori blindati e ancorati al suolo, meglio se interrati, utili in zone dove è fondamentale che i rifiuti - soprattutto organici - non restino abbandonati su strada, evitando l'incursione di fauna selvatica, come nelle zone pre-collinari e di Cavoretto;

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta Comunale:

1) a rivedere il piano di raccolta rifiuti, considerando l'opportunità di applicare un sistema integrato che tenga conto della morfologia del territorio e delle caratteristiche urbanistiche dei quartieri (Ecoisole, Porta a Porta, Contenitori a serrature o Indifferenziata libera, Sistemi interrati);

2) ad individuare soluzioni in grado di risolvere il fenomeno del conferimento esterno alle isole ecologiche da parte dell'utenza sprovvista di tessera magnetica e il conseguente degrado che tale dinamica comporta;

3) a rendere noti i dati in possesso dall'introduzione del nuovo sistema di raccolta, per comprendere se i costi generali del servizio e il conseguente impatto della tariffa applicata agli utenti abbiano subito una contrazione.