



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "CADITOIA IN CORSO FRANCIA OTTURATA DA ANNI - ALLAGAMENTI CONTINUI" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MAGLIANO IN DATA 6 LUGLIO 2012.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle caditoie stradali è un servizio di competenza della società Smat per quanto attiene la pulizia del condotto interno mentre è compito di Amiat garantire la rimozione dei rifiuti sulla parte superficiale delle griglie;
- esiste un contratto di servizio tra Smat e Città di Torino nonché tra Amiat e Città di Torino con i quali vengono stabiliti precisi impegni per lo svolgimento degli interventi di competenza;

CONSIDERATO CHE

- la caditoia in ghisa per la raccolta delle acque meteoriche in questione, sita nella carreggiata centrale di corso Francia angolo corso Montecucco (vedi foto in allegato, all. 1 - n.), risulta essere otturata da anni per cui ad ogni minimo evento di pioggia, a causa dell'impossibilità dell'acqua di scolare nella griglia, si creano notevoli allagamenti;
- il tratto in questione è all'interno di un incrocio viario ad alta scorribilità le cui pendenze evidentemente mal calcolate di certo non favoriscono un corretto scolo delle acque meteoriche tanto che in caso di pioggia risulta una vera e propria impresa attraversare le strade senza bagnarsi;

PRESO ATTO CHE

- ci risultano siano state fatte più volte da parte di privati cittadini segnalazioni a Smat per richiedere la pulizia della caditoia in questione che continua tutt'oggi ad essere otturata e quindi inutilizzabile;
- indipendentemente da eventuali segnalazioni dovrebbe essere compito dei gestori delle caditoie prevenire tali malfunzionamenti tramite opportuni piani di monitoraggio ed ispezione anche al fine di programmare i necessari interventi, a maggior ragione se si tratta di incroci stradali importanti come quello in questione;

INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per conoscere:

- 1) se intendono sollecitare Amiat e Smat per i rispettivi ambiti di competenza affinché venga ripristinato il corretto funzionamento della caditoia in questione per la soddisfazione e l'incolumità degli abitanti dell'isolato in caso di pioggia;
- 2) se esiste uno specifico piano di monitoraggio delle caditoie presenti nel suolo del Comune di Torino;
- 3) quale sia la prassi seguita da Smat in caso di segnalazioni relative all'otturazione delle caditoie stradali.

F.to Silvio Magliano