



CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA IN ZONA
BARRIERA DI MILANO

La sottoscritta Consigliera Comunale,

PREMESSO CHE

in zona Barriera di Milano sono stati segnalati da alcuni cittadini diversi problemi legati alla sicurezza e al degrado delle infrastrutture, che necessitano di interventi urgenti per tutelare la sicurezza e migliorare le condizioni generali del quartiere;

CONSIDERATO CHE

- sui marciapiedi, in Via Lauro Rossi (all'altezza dei civici 10 e 12), in Via Leini (nei pressi dei civici 63A e 82), e in Corso Vercelli angolo Via Palestrina, sono presenti tombini senza copertura;
- in alcune aree, i tombini sono pieni di immondizia, mentre in altre sono stati addirittura cementati. Questa situazione di incuria crea vari pericoli per la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, che potrebbero cadere o subire infortuni;
- inoltre, la mancata copertura dei tombini può ostacolare l'accesso ai sottoservizi, come le reti fognarie, impedendo interventi di manutenzione o riparazione o, se pieni di immondizia, diventare un focolaio per il proliferare di batteri, insetti e roditori, con conseguenti problemi igienico-sanitari;

CONSIDERATO ANCORA CHE

- in Via Lauro Rossi presso il civico 14 è presente un armadio elettrico, presumibilmente Iren, divelto e pericolante, che deve essere messo in sicurezza con urgenza. Infatti, anche non fosse più attivo, il suo stato di abbandono e degrado rappresenta un rischio, in particolare, potrebbe essere pericoloso per i pedoni, bambini e animali, rappresentando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica;
- sempre in Via Lauro Rossi 4 all'angolo con Corso Giulio Cesare, un palo elettrico divelto con fili scoperti giace abbandonato da anni sul marciapiede, nonostante risulti effettivamente funzionante;

INTERPELLA

il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

- se l'Amministrazione abbia già ricevuto segnalazioni in merito alle situazioni evidenziate o ne sia già a conoscenza;
- quali azioni urgenti l'Amministrazione abbia in programma di intraprendere per sanare la situazione dei tombini nelle vie segnalate (Via Lauro Rossi 12 e 10, Via Leini 63A e 82, Corso Vercelli angolo Via Palestrina), rimuovendo anche i rifiuti accumulati al loro interno e ripristinando la funzionalità di quelli cementati o se esista già un cronoprogramma di interventi e come sia pianificato;
- se l'Amministrazione abbia già provveduto a sollecitare gli interventi relativi alla rimozione dell'armadio elettrico e il ripristino del palo divelto con fili scoperti onde evitare situazioni ulteriori di pericolo, risolvendo una condizione di grave incuria che mette a rischio l'incolumità dei cittadini.

Torino, 26/03/2025

LA CONSIGLIERA

Firmato digitalmente da Federica Scanderebech