



INTERPELLANZA

OGGETTO: LA PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MASSIMO

PREMESSO CHE

Via San Massimo è una via del centro cittadino di Torino a forte percorrenza pedonale e ciclabile e costituisce un collegamento urbano importante anche per l'accesso a servizi, attività commerciali e sedi istituzionali.

Negli scorsi mesi sono stati fatti dei lavori su Via San Massimo.

Come evidenziato dalle fotografie in allegato, a seguito dei lavori fatti, la pavimentazione stradale nel tratto compreso tra via Giolitti e via Po, risulta in condizioni critiche e manifesta numerose problematiche al rifacimento del fondo stradale post lavori. Alcune lastre di pietra risultano deteriorate, scheggiate o instabili, mentre altre sono fuori sede o addirittura sollevate, formando piccoli dislivelli che rappresentano un potenziale pericolo per la sicurezza degli utenti della strada.

La situazione peggiora in condizioni di pioggia o scarsa visibilità, quando i dislivelli e le superfici sconnesse diventano meno riconoscibili e più rischiosi, soprattutto per le persone anziane o con disabilità motorie.

CONSIDERATO CHE

La manutenzione della pavimentazione in pietra in un contesto storico richiede attenzione, competenza tecnica e tempestività, al fine di preservare la sicurezza senza compromettere il valore storico della strada.

INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. se l'Amministrazione sia a conoscenza dello stato della pavimentazione di Via San Massimo nel tratto compreso tra Via Giolitti e Via Po;
2. se siano previsti interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria nel breve termine per ripristinare le condizioni di sicurezza e decoro del tratto in questione e con quali tempistiche;
3. se il Comune abbia supervisionato e abbia fatto un verbale di consegna lavori e se siano stati

- richiesti interventi aggiuntivi alla ditta che ha effettuato i lavori;
4. se siano stati effettuati sopralluoghi da parte degli uffici tecnici comunali per valutare l'entità del dissesto;
 5. se esista una mappatura aggiornata delle criticità sulle pavimentazioni in pietra nel centro cittadino, e in quale posizione si collochi Via San Massimo in termini di priorità.

Torino, 03/06/2025

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Pierlucio Firrao