



INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: STATO DI DEGRADO E CRITICITA' DELLA BANCHINA CENTRALE DI CORSO COSENZA – TRATTO COMPRESO TRA VIA GORIZIA E PIAZZA PITAGORA (“PARCHEGGIO ROCCIOSO”)

La sottoscritta Consiglieria Comunale,

PREMESSO CHE

- in corso Cosenza, nel tratto compreso tra via Gorizia e piazza Pitagora, è presente un’ampia banchina centrale adibita da tempo a parcheggio pubblico, comunemente nota come “*parcheggio roccioso*”;
- la banchina risulta costantemente occupata da veicoli, a causa della carenza strutturale di stalli di sosta nell’area circostante; tale condizione è aggravata da fenomeni di sosta irregolare e non ordinata, determinati dall’assenza di segnaletica orizzontale e verticale, con conseguente riduzione della capacità operativa del parcheggio e compromissione della sicurezza della circolazione interna;
- inoltre, l’area, realizzata in terra battuta e priva di adeguata pavimentazione, versa in condizioni di degrado diffuso, con buche, avvallamenti, fango e ristagni idrici in caso di precipitazioni, generando potenziali danni ai veicoli e rischi per gli utenti pedonali e ciclistici;
- l’assenza di regolarità della superficie e di sistemi di drenaggio efficaci accelera il deterioramento del manto, compromette il decoro urbano e aumenta il rischio di incidenti;
- un tratto analogo della banchina, compreso tra corso Agnelli e via Tripoli, è stato oggetto di intervento di riqualificazione mediante posa di autobloccanti drenanti, soluzione tecnica che garantisce permeabilità del suolo, regimazione delle acque meteoriche e migliore integrazione paesaggistica;

CONSIDERATO CHE

- il perdurare delle condizioni di degrado costituisce un problema di sicurezza urbana, fruibilità degli spazi pubblici e decoro cittadino;
- un intervento di rifacimento del tratto tra via Gorizia e piazza Pitagora consentirebbe di uniformare la banchina centrale di corso Cosenza, adottando soluzioni tecniche già sperimentate con esito positivo;
- una riqualificazione adeguata dovrebbe prevedere la regolarizzazione della superficie, la posa di pavimentazione permeabile e drenante, la tracciatura funzionale degli stalli di sosta e l’installazione della relativa segnaletica verticale e orizzontale;

INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. se l'Amministrazione comunale sia a conoscenza dello stato di grave degrado e delle condizioni di insicurezza della banchina centrale di corso Cosenza, nel tratto tra via Gorizia e piazza Pitagora, che comportano rischi concreti per veicoli, pedoni e ciclisti;
2. se siano programmati interventi di manutenzione straordinaria o di rifacimento completo dell'area nel breve o medio periodo, e quali siano le tempistiche previste per la loro attuazione;
3. se, nelle more di un intervento strutturale definitivo, sia prevista l'adozione immediata di misure provvisorie di messa in sicurezza, quali regolarizzazione della superficie, riempimento delle buche più profonde e miglioramento della regimazione delle acque meteoriche;
4. se sia possibile predisporre una riorganizzazione funzionale e ordinata del parcheggio, con tracciatura chiara degli stalli e installazione di segnaletica verticale e orizzontale, per incrementare la capacità operativa dell'area e garantire la sicurezza di tutti gli utenti.

Torino, 23/10/2025

LA CONSIGLIERA

Firmato digitalmente da Federica Scanderebech