



INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: CRITICITA' DI VISIBILITA' E SICUREZZA STRADALE ALL'INCROCIO TRA VIA VITTORIO ASINARI DI BERNEZZO E VIA BORGOMANERO A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA – RICHIESTA DI INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA E DELLA CORRETTA SEGNALETICA.

La sottoscritta Consigliera Comunale

PREMESSO CHE

- in via Vittorio Asinari di Bernezzo, in particolare all'altezza dell'incrocio con via Borgomanero, sono stati recentemente effettuati lavori di riqualificazione urbana e di riorganizzazione della viabilità;
- a seguito di tali interventi, si riscontra una notevole riduzione della visibilità per i veicoli in transito, soprattutto per quelli provenienti da via Borgomanero, costretti spesso a sporgersi con la parte anteriore del mezzo sulla carreggiata principale per poter vedere e immettersi nel flusso del traffico;
- tale condizione rappresenta un serio pericolo per la sicurezza stradale, sia per gli automobilisti che per pedoni e ciclisti che attraversano l'incrocio;
- si segnala inoltre una carente segnaletica, sia orizzontale che verticale, che contribuisce a creare confusione e incertezza sulla precedenza e sulle manovre consentite;

CONSIDERATO CHE

- la visibilità agli incroci e la chiarezza della segnaletica sono elementi fondamentali per la sicurezza stradale e per la fluidità della circolazione;
- qualsiasi intervento di riqualificazione urbana deve garantire non solo un miglioramento estetico o funzionale, ma anche e soprattutto la sicurezza degli utenti della strada;
- l'attuale configurazione dell'incrocio tra via Vittorio Asinari di Bernezzo e via Borgomanero appare oggi poco sicura e potenzialmente rischiosa, richiedendo una revisione tecnica e segnaletica;

INTERPELLA

il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. se l'Amministrazione sia a conoscenza delle criticità di visibilità e sicurezza che interessano l'incrocio tra via Vittorio Asinari di Bernezzo e via Borgomanero;
2. se siano stati effettuati sopralluoghi tecnici o valutazioni post-intervento per verificare la reale efficacia e sicurezza della nuova configurazione viaria;
3. se sia intenzione dell'Amministrazione intervenire per ripristinare una corretta visibilità per i veicoli in uscita da via Borgomanero, anche attraverso modifiche geometriche dell'incrocio o interventi di arredo urbano;
4. se sia prevista l'integrazione o il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, oggi carente o poco visibile, al fine di migliorare la percezione delle precedenza e degli attraversamenti;
5. se sia possibile, nell'immediato, introdurre triangoli o altre marcature orizzontali di avvertimento a terra per segnalare la linea di arresto e la presenza di incrocio pericoloso;
6. quali siano i tempi e le modalità previste per la messa in sicurezza di questo tratto di strada e per la tutela di automobilisti, pedoni e ciclisti.

Torino, 31/10/2025

LA CONSIGLIERA

Firmato digitalmente da Federica Scanderebech