



CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA

OGGETTO: STATO DEI LAVORI E TEMPISTICHE DI RIAPERTURA DEL SOTTOPASSO DI CORSO SPEZIA

PREMESSO CHE

Il sottopasso di Corso Spezia costituisce un'infrastruttura strategica per la viabilità cittadina, collegando corso Unità d'Italia con la zona di corso Spezia e garantendo un collegamento fondamentale per il quadrante sud della città.

Dall'8 gennaio 2026 il sottopasso risulta chiuso al traffico, con conseguenti rilevanti disagi per residenti, lavoratori, utenti delle strutture sanitarie e attività economiche della zona.

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, la causa della chiusura è da attribuirsi ad un incendio, verificatosi presso le strutture dell'uscita di sicurezza del tunnel, all'altezza della rotonda di corso Unità d'Italia, in prossimità dell'ospedale Regina Margherita. L'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha consentito di mettere in sicurezza l'area, ma l'incendio ha reso inagibile la via di esodo, rendendo necessaria la chiusura del sottopasso per consentire le verifiche sulla funzionalità degli impianti tecnologici e dei locali tecnici. Attualmente barriere e nastri bicolore impediscono l'accesso al tunnel e i tempi di riapertura non risultano stimabili.

CONSIDERATO CHE

La chiusura di un'infrastruttura di tale rilevanza incide pesantemente sulla viabilità cittadina, in particolare in un'area già congestionata e sede di importanti presidi ospedalieri. I cittadini, inoltre, devono già convivere con i disagi provocati dai lavori al Sottopasso del Lingotto, caratterizzati da tempistiche prolungate rispetto alle previsioni iniziali, con significative ripercussioni sulla mobilità dell'intero quadrante sud.

È fondamentale evitare il ripetersi di ritardi e criticità già sperimentate in passato e garantire massima trasparenza e aggiornamento pubblico sullo stato degli interventi.

INTERPELLA

il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. qual è lo stato attuale delle verifiche strutturali e impiantistiche a seguito dell'incendio;

2. se esista una stima, anche indicativa, dei tempi per la riapertura al traffico e se possa essere fornito un cronoprogramma aggiornato;
3. quali interventi siano necessari per il ripristino dell'agibilità del sottopasso;
4. quali misure siano state adottate per limitare i disagi alla circolazione e garantire un'adeguata informazione ai cittadini.

Torino, 01/03/2026

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Pierlucio Firrao