



CITTA' DI TORINO

### INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: CIRC. 2 – IN VIA DON GRIOLI 15 B UNA BUCA SEGNALATA CON IMBALLO DI SCOPA ELETTRICA, E' QUESTA “LA TORINO CHE CAMBIA” DEGLI SLOGAN?

La sottoscritta Consigliera Comunale

#### PREMESSO CHE

- numerosi cittadini hanno segnalato alla sottoscritta Consigliera Comunale una situazione di grave criticità presente in via Don Grioli all'altezza del civico 15/B;
- tale situazione risulta documentata da fotografie allegate alla presente interpellanza;
- in particolare, a seguito di lavori di scavo effettuati per un cantiere successivamente richiuso, risultano parzialmente cancellate le strisce pedonali presenti sulla carreggiata come da immagine unita al presente atto per formarne parte integrante (allegato n. 1), con evidente compromissione della sicurezza dei pedoni;
- la segnaletica orizzontale rappresenta un elemento essenziale della sicurezza stradale e il suo mantenimento è previsto dal Codice della Strada, in particolare dall'articolo 14 del D.Lgs. 285/1992, che pone in capo agli enti proprietari delle strade il compito di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle stesse, nonché al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze e al ripristino della situazione precedente in caso di lavori di manutenzione;
- l'articolo 37 del Codice della Strada disciplina inoltre l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale, mentre il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992) stabilisce i criteri tecnici relativi alla visibilità e all'efficienza della segnaletica orizzontale;

#### PREMESSO INOLTRE CHE

- oltre alla cancellazione delle strisce pedonali, risulta presente una profonda buca stradale non adeguatamente segnalata né messa in sicurezza;

- tale buca, proprio per la sua pericolosità per automobilisti, motociclisti, ciclisti e conducenti di mezzi elettrici a due ruote, è stata “segnalata” direttamente dai residenti mediante l’inserimento all’interno della stessa di uno scatolone di una scopa elettrica e, sopra di esso, di una scatola rossa utilizzata normalmente per contenere risme di carta, al fine di renderla maggiormente visibile soprattutto nelle ore serali e notturne come da immagine unita al presente atto per formarne parte integrante (allegato n. 2);
- quanto sopra rappresenta una situazione surreale e indecorosa che, francamente, la sottoscritta non ricorda di avere mai visto in tanti anni di mandato da Consigliera Comunale;
- appare evidente come il mancato ripristino della carreggiata e della segnaletica, oltre a rappresentare un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica, possa esporre l’Amministrazione a responsabilità patrimoniali in caso di sinistri o cadute;
- diversi articoli di stampa locale negli ultimi anni hanno evidenziato le problematiche legate al deterioramento delle strade torinesi, alle manutenzioni non tempestive e alle criticità connesse ai cantieri stradali e ai ripristini eseguiti in modo non conforme o non definitivo, ma casi come questo non erano mai avvenuti;

#### CONSIDERATO CHE

- un minimo di diligenza nel fare la manutenzione presupporrebbe che il ripristino della segnaletica pedonale dovrebbe avvenire contestualmente o immediatamente dopo la chiusura di lavori che ne abbiano comportato la parziale cancellazione;
- risulta incomprensibile come possa essere stata lasciata una buca così profonda senza alcuna adeguata delimitazione, segnalazione luminosa o intervento urgente di ripristino;
- con l’arrivo di piogge e soprattutto temporali (considerata la stagione attuale), il rattoppo effettuato sulla sede stradale rischia inevitabilmente di deteriorarsi ulteriormente, ampliando la buca, facendo spostare l’imballo della scopa elettrica e aggravando la situazione di pericolo;
- è lecito il dubbio che sollevano i cittadini di domandarsi chi controlli concretamente le modalità con cui vengono eseguiti i lavori di ripristino stradale successivi agli scavi effettuati dai cantieri;

#### INTERPELLA

il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

1. quale soggetto abbia effettuato i lavori di scavo in via Don Grioli 15/B, a quando risalga il cantiere e quando siano terminati i lavori;
2. chi abbia autorizzato il cantiere e quali verifiche siano state effettuate al termine dei lavori;
3. per quale motivo le strisce pedonali (per una volta che erano perfettamente visibili) siano state parzialmente cancellate come nella fotografia allegata senza il contestuale ripristino della segnaletica orizzontale;
4. chi sia responsabile della mancata messa in sicurezza della profonda buca presente sulla carreggiata;
5. chi abbia effettuato il controllo, per conto della Città, sul ripristino stradale successivo al cantiere;

6. se l'Amministrazione ritenga accettabile che siano stati gli stessi cittadini, dando segno di un evidente stato di scoraggiamento nei confronti dell'ente comunale, a dover improvvisare una segnalazione di emergenza utilizzando scatoloni e materiale di fortuna per evitare incidenti;
7. se siano previste sanzioni o contestazioni nei confronti della ditta o del soggetto responsabile del mancato corretto ripristino della sede stradale;
8. entro quali tempi si intenda procedere per risolvere la situazione attuale, ossia provvedendo al rifacimento corretto delle strisce pedonali, alla sistemazione definitiva della carreggiata e alla completa eliminazione della situazione di pericolo;
9. se questa sia davvero la "Torino che cambia" più volte richiamata negli slogan dell'attuale Amministrazione comunale, un territorio dove i cittadini si sentono abbandonati a loro stessi e ricorrono a strumenti improvvisati per segnalare i pericoli stradali agli automobilisti di passaggio e ai guidatori dei mezzi a due ruote.

Torino, 03/06/2026

LA CONSIGLIERA  
Firmato digitalmente da Federica Scanderebech

Si dichiara che sono parte integrante della presente interpellanza gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo dell'interpellanza sopra riportato:

1. Allegato\_1\_-\_via\_Don\_Grioli\_15\_B.jpg
2. Allegato\_2\_-\_via\_Don\_Grioli\_15\_B.jpg



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta l'interpellanza