



## **INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA**

**OGGETTO:** CIRC. 5 - CEDIMENTO MARCIAPIEDE IN VIA NATALE PALLI 6

La sottoscritta Consiglieria Comunale

### **PREMESSO CHE**

- cittadini residenti in zona hanno segnalato una situazione di potenziale pericolo presente in via Natale Palli, all'altezza del civico 6;
- davanti al portone dello stabile, come da immagini unite alla presente interpellanza per formarne parte integrante (allegati 1 e 2), si è verificato un evidente cedimento della pavimentazione del marciapiede, con la conseguente formazione di una voragine di dimensioni tali da destare preoccupazione tra i residenti e gli utilizzatori della strada;
- il dissesto interessa un punto particolarmente frequentato dai pedoni e risulta inoltre adiacente ad un passo carrabile utilizzato quotidianamente per l'accesso e l'uscita dei veicoli;

### **CONSIDERATO CHE**

- il cedimento potrebbe progressivamente aggravarsi, aumentando il rischio di incidenti e di ulteriori peggioramenti della pavimentazione;
- la presenza della voragine rappresenta un concreto pericolo per i pedoni, in particolare per persone anziane, bambini, persone con disabilità o mobilità ridotta;
- il dissesto costituisce altresì un potenziale rischio per gli autoveicoli che accedono al passo carrabile, con possibili danni ai mezzi e conseguenze per la sicurezza della circolazione;
- ai sensi dell'articolo 14 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992), l'ente proprietario della strada è tenuto a provvedere alla manutenzione, gestione e controllo tecnico delle infrastrutture stradali, garantendone la sicurezza e la regolare fruibilità;
- l'articolo 2051 del Codice Civile stabilisce la responsabilità del custode per i danni cagionati dalle cose in custodia, principio più volte ribadito dalla giurisprudenza in materia di manutenzione delle strade e dei marciapiedi;

- il Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) attribuisce al Comune le funzioni di tutela della sicurezza urbana e di corretta manutenzione del patrimonio pubblico;

#### RILEVATO CHE

- intervenire tempestivamente consentirebbe di eliminare una situazione di rischio prima che possa provocare danni a persone o cose;
- una verifica tecnica approfondita potrebbe inoltre accertare le cause del cedimento, verificando l'eventuale presenza di problematiche del sottosuolo, cedimenti della rete dei sottoservizi o infiltrazioni d'acqua che abbiano compromesso la stabilità della pavimentazione;

#### INTERPELLA

il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. se l'Amministrazione sia già a conoscenza del cedimento del marciapiede verificatosi all'altezza del civico 6 di via Natale Palli;
2. se siano già stati effettuati sopralluoghi tecnici da parte degli uffici comunali competenti o dei gestori dei sottoservizi;
3. quali siano le cause, accertate o presunte, che hanno determinato la formazione della voragine;
4. se l'area verrà immediatamente transennata e adeguatamente segnalata fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza;
5. quali interventi urgenti si intendano programmare per il consolidamento del sottofondo e il rifacimento della pavimentazione del marciapiede;
6. quali siano i tempi previsti per la completa eliminazione del dissesto.

Torino, 08/07/2026

LA CONSIGLIERA

Firmato digitalmente da Federica Scanderebech

Si dichiara che sono parte integrante della presente interpellanza gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo dell'interpellanza sopra riportato:

1. Allegato\_1\_-\_via\_Natale\_Palli\_6.jpg
2. Allegato\_2\_-\_via\_Natale\_Palli\_6.jpg



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta l'interpellanza