

IL DIRIGENTE DI AREA
Dr. Paolo CAMERA

02 APR. 2013



CITTA' DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 10
MIRAFIORI SUD

"All. 3"
mecc. n. 2011-0423/010
201403041/05

Prot. 2882/4.80.1

VERBALE SOPRALLUOGO DEL 3 OTTOBRE 2012 EFFETTUATO PRESSO LA
STRUTTURA SPORTIVA "CALCIO ROBALDO"

In data 3 ottobre 2012 alle ore 15.00, presso la struttura calcistica Robaldo, assegnata in concessione pluriennale all'A.S.D. Mizza Millefonti, si è riunita la commissione di controllo per gli impianti circoscrizionali così composta:

- Dott. Sergio ENRIETTO Dirigente Servizio Gestione Sport
- Antonio MANTICA Resp. P.O. Edilizia Sportiva
- Ivana BARBIERI Resp. Amm.vo Ufficio Concessioni
- Michele DI BENEDETTO Resp. Imp. Sport Circoscrizione 10
- Camillo LUCIANI Resp. Imp. Sport Circoscrizione 10
- Rino FERRARI Istruttore Imp. Sportivi

Alla presenza del presidente della società concessionaria, Sig. Giuseppe Bivona, sono stati individuate le seguenti criticità che afferiscono alla gestione dell'impianto e che si possono così elencare:

- 1) Mancato rispetto della convenzione relativamente agli obblighi assunti dal concessionario ed inerenti la costruzione di campi tennis, campi calcio a 5 che avrebbero dovuto essere forniti di specifica illuminazione, spogliatoi e tribune in muratura, evidenziando che la Convenzione originaria prevedeva la realizzazione di opere e migliorie per un ammontare di Lire 1.710.000.000 a carico del concessionario;
- 2) Presenza di opere abusive che, con evidenza, sono state realizzate in mancanza di atti autorizzativi, quali:
 - a) sala bar ed attigua struttura in muratura riservata a conservazione attrezzi per la preparazione atletica;



our
time
Torino 2010
European
Youth Capital

Responsabile impianti Sportivi
DI BENEDETTO Michele



CITTA' DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 10
MIRAFIORI SUD

- b) tribunette presenti su più campi e sprovviste di certificazione curata da professionista abilitato. (Le stesse sono realizzate in trafilato di ferro e risultano mancanti di messa a terra);
- c) presenza di impianto di telecomunicazione di società telefonica, posizionato su una torre faro (campo n.1), per la quale la società concessionaria percepisce un canone e di cui non esiste traccia autorizzativa, perlomeno agli atti della Circoscrizione 10.

Pertanto, dopo aver visionato i 5 campi calcio di cui si compone l'impianto, gli spogliatoi, la sala bar, la sala attrezzi sportivi e constatate le inadempienze al sopraelencato punto due, la commissione di controllo si è sciolta alle ore 16.00.

Verbale redatto:

Michele DI BENEDETTO Resp. Imp. Sport Circoscrizione 10

Michele Di Benedetto

- Camillo LUCIANI Resp. Imp. Sport Circoscrizione 10

Camillo Luciani

- Rino FERRARI Istruttore Imp. Sportivi

Rino Ferrari

- Dott. Sergio ENRIETTO Dirigente Servizio Gestione Sport

Sergio Enrietto

- Antonio MANTICA Resp. P.O. Edilizia Sportiva

Antonio Mantica

- Ivana BARBIERI Resp. Amm.vo Ufficio Concessioni

Ivana Barbieri



our
time
Torino 2010
European
Youth Capital