



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "IN CIRCOSCRIZIONE 5 NEL 2016 TANTI VOTI PER I CINQUE STELLE; OGGI TANTA DISATTENZIONE, TANTO DEGRADO, TANTA SPORCIZIA, TANTA INSICUREZZA" PRESENTATA IN DATA 18 OTTOBRE 2017 - PRIMO FIRMATARIO MAGLIANO.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE

- lo scrivente ha effettuato un sopralluogo in data 14 ottobre u.s. nel territorio della Circoscrizione 5 nella zona tra piazza Baldissera, via Stradella e corso Venezia;
- in tale occasione erano presenti numerosi cittadini i quali hanno potuto constatare le molteplici deficienze in tema di degrado, sicurezza, qualità dei lavori pubblici, verde e decoro urbano;

RILEVATO CHE

- nel tratto compreso tra piazza Baldissera e via Stradella, in entrambe le direzioni, il manto stradale presenta evidenti segni di affossamenti in prossimità delle fermate GTT causati dal cedimento del manto stesso dovuto al peso dei mezzi del trasporto pubblico in fase di frenata e di ripartenza;
- nel medesimo tratto di strada è evidente che la posa delle transenne che separano il percorso pedonale/pista ciclabile dalla carreggiata è avvenuta dopo l'asfaltatura, infatti gli innesti sono a vista e forniscono un pessimo impatto estetico;
- i blocchi in pietra di separazione tra la pista ciclabile e il percorso pedonale risultano privi di materiale di saldatura tra gli stessi; è altamente probabile che gli eventi atmosferici invernali (pioggia, neve e gelo) potranno causare l'apertura di fessure per poi giungere al cedimento del manufatto;
- il nuovo marciapiede fronte via Stradella n. 20 e il bar in corso Venezia n. 1 ha un'inclinazione verso gli edifici anziché verso la strada; in caso di eventi atmosferici tale pendenza ha l'effetto di creare pozzanghere sul marciapiede, rendendolo pericoloso e impraticabile per i pedoni, e di scaricare l'acqua piovana verso gli edifici causando l'allagamento degli scantinati;
- i residenti segnalano inoltre urgenti criticità relative alla sicurezza (microcriminalità e fenomeni di spaccio), particolarmente rilevanti nelle ore serali e notturne, anche a causa

- della presenza di locali notturni;
- la pulizia risulta carente in tutta la zona, è rigogliosa la presenza di immondizia, rifiuti, vetro, cartacce e siringhe abbandonati a terra;
 - risulta evidente che gli alberi piantati a giugno e luglio lungo l'asse della Spina in corso Venezia abbiano cessato il loro ciclo di vita o comunque siano fortemente ammalorati e necessiterebbero di un rapido intervento di manutenzione e/o sostituzione;
 - il cantiere della Spina in direzione corso Grosseto risulta, a detta dei residenti, fermo da molte settimane;

CONSIDERATO CHE

- la zona oggetto del sopralluogo e del presente atto ha bisogno di risposte serie e concrete da questa Amministrazione;
- in un periodo storico di forte disaffezione dei cittadini per il dibattito politico-istituzionale, i movimenti e i partiti si qualificano (o squalificano) sulla base della capacità di tradurre in fatti le promesse elettorali e sulla capacità di realizzare il bene comune non limitandosi ad enunciarlo in conferenza stampa o sui giornali;

INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:

- 1) se l'Amministrazione abbia intenzione di effettuare una valutazione tecnica dello stato del manto stradale e se sia programmata una nuova asfaltatura;
- 2) se l'Amministrazione sia a conoscenza del blocco dei lavori nel cantiere della Spina, se ritenga rispettato il cronoprogramma, se abbia informazioni da riferire ai cittadini in merito alla ripresa dei lavori a pieno regime e alla conclusione del cantiere;
- 3) quanti siano attualmente i passaggi di AMIAT nella zona in oggetto, se siano considerati sufficienti alla luce delle oggettive condizioni di sporcizia riscontrate e documentate con le fotografie che si allegano e se sia intenzione dell'Amministrazione incrementarli;
- 4) se l'Amministrazione intenda prendersi cura dello stato del verde e degli alberi recentemente messi a dimora, già ridotti in condizioni di forte sofferenza, e se intenda seguirne l'iniziale fase di attecchimento per quelli che dovessero essere sostituiti;
- 5) se l'Amministrazione ritenga utile incrementare la presenza di pattuglie della Polizia Municipale in via Stradella, piazza Baldissera e corso Venezia, specialmente durante le ore serali e notturne, per motivi di sicurezza urbana;
- 6) se e quali altre misure abbia intenzione di mettere in atto la Giunta per garantire maggiore decoro e sicurezza.

F.to Silvio Magliano