



CITTA' DI TORINO

ATTO N. INT 2

DEL 07/01/2021

INTERPELLANZA

OGGETTO: MANUTENZIONE MEZZI GTT: CHE SUCCEDE?

Il sottoscritto Consigliere Comunale

PREMESSO CHE

alla mezzanotte di martedì 5 gennaio, in Corso Moncalieri, si è sfiorata la tragedia quando una ruota di un autobus della linea 67 si è sganciata mentre il mezzo era in marcia;

PREMESSO ANCORA CHE

risulta dai mezzi stampa che il pneumatico si sia incastrato sotto il copriuota fortunatamente senza invadere la carreggiata e l'autista è riuscito a mantenere il controllo del mezzo, ormai sbilanciato, senza invadere la corsia opposta evitando da un lato che i passeggeri si facessero male e dall'altra che l'autobus invadendo la corsia opposta, creasse incidenti anche gravi;

CONSIDERATO CHE

se la situazione suddetta si fosse verificata in pieno giorno e si fossero verificate condizioni diverse da quelle fortunatamente accadute, ci sarebbero state conseguenze gravi sulla sicurezza e sul servizio;

INTERPELLA

La Sindaca e/o l'Assessore competente per sapere:

1. chi sia incaricato di eseguire la manutenzione sui mezzi GTT;
2. chi sia incaricato di controllare che la manutenzione venga effettuata regolarmente;
3. come sia potuto succedere un fatto così grave e se sia stata fatta chiarezza su questo episodio gravissimo.