



CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA

OGGETTO: PIAZZA BODONI: POSACENERI O LUCI?

Premesso che

La statua equestre del generale Alfonso Ferrero della Marmora, situata in piazza Bodoni, è un elemento di rilievo storico e culturale.

Attualmente, tre delle sei luci destinate a illuminare il monumento risultano guaste e in stato di degrado.

I corpi illuminanti danneggiati presentano vetri rotti, accumulo di acqua e vengono impropriamente utilizzati come posacenere e contenitori di rifiuti. La presenza di vetri rotti costituisce un evidente rischio per la sicurezza di tutti, in particolare bambini che spesso giocano sui gradini del monumento.

Il ristagno d'acqua all'interno delle luci potrebbe favorire il degrado ulteriore dell'impianto.

Considerato che

La manutenzione dell'illuminazione pubblica è essenziale per garantire il decoro e la fruibilità degli spazi urbani.

Il danneggiamento e l'uso improprio degli impianti di illuminazione evidenziano la necessità di soluzioni più resistenti o di misure di protezione per evitare il ripetersi della situazione.

Interpella

il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

- se l'Amministrazione sia a conoscenza del problema e se siano già stati programmati interventi di manutenzione per il ripristino delle luci della statua;
- quali siano i tempi previsti per la riparazione dell'impianto di illuminazione;
- se siano state valutate soluzioni alternative per rendere le luci più resistenti agli atti vandalici.

(Si allega documentazione fotografica)

Torino, 13/02/2025

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Dorotea Castiglione