



CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: UN SEDIME STRADALE IN STRADA DELLA VERNA, ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 28 BIS, CHE PRESENTA BUCHE E RATTOPPI CON NOTEVOLI RISCHI DI INFORTUNI E DI DANNI MATERIALI PER CHI PASSA IN BICICLETTA, IN MOTO, IN AUTO O ATTRAVERSA A PIEDI.

PREMESSO CHE

- Strada della Verna, situata in Circoscrizione 6, nonostante la vicinanza con il comune di San Mauro Torinese è pur sempre, per quanto periferica, una strada sotto la manutenzione stradale della Città di Torino;
- numerosi cittadini hanno segnalato con fotografie le condizioni in cui versa la strada attualmente, soprattutto all'altezza del civico 28 bis (come da allegati all'atto, numerati progressivamente da 1 a 10);
- in questo punto del territorio torinese sono presenti buche, cedimenti e dissesti del manto stradale che compromettono la sicurezza della circolazione e potrebbero costituire un serio pericolo per la sicurezza di ciclisti, motociclisti, pedoni che potrebbero attraversare la strada e automobilisti;
- queste irregolarità del manto stradale, specialmente in condizioni di scarsa visibilità o avverse condizioni meteorologiche, potrebbero aumentare ulteriormente il rischio per i soggetti citati al punto precedente;

CONSIDERATO CHE

- il manto stradale – a detta dei residenti – sarebbe in questa situazione da mesi;
- i residenti percepiscono questa mancanza di attenzione verso le zone periferiche della città ma si sentono ugualmente in diritto di avere dei servizi e delle attenzioni che di solito tendono a concentrarsi soprattutto sulle zone centrali;

RILEVATO CHE

- nel programma elettorale del Sindaco Lorusso si evidenziava, nel 2021, come l'obiettivo fosse quello di superare la contrapposizione tra centro e periferia, incentivando la coesione sociale per ridurre i divari di opportunità tra i vari quartieri;
- nel programma elettorale del Sindaco Lorusso si evidenziava come la manutenzione dello spazio

pubblico (aree verdi, strade, marciapiedi, ecc.) dovesse tornare a essere di tipo ordinario, con livello e frequenze adeguati, in modo da restituire ai torinesi una città di qualità in tutte le zone, soprattutto quelle periferiche;

INTERPELLA

il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. se l'Amministrazione sia a conoscenza dell'attuale situazione in Strada della Verna all'altezza del civico 28 bis come da foto allegate (allegati da 1 a 10);
2. se si sentano di condividere le sensazioni della popolazione di periferia che lamenta la mancanza di attenzione nei casi come questo, di manutenzione stradale;
3. se vi siano state segnalazioni del dissesto da parte dei residenti o da parte della Circoscrizione 6 e quali siano state le risposte fornite dall'Amministrazione;
4. se siano a conoscenza dei rischi che potrebbero correre, utilizzando questa strada, soprattutto negli orari di scarsa visibilità o avverse condizioni meteorologiche, ciclisti, motociclisti, automobilisti e pedoni che potrebbero in quel punto attraversare la strada;
5. se siano previsti a breve interventi di manutenzione sul manto stradale e con quali tempistiche;
6. se sia previsto un intervento urgente per eliminare i rischi più immediati, in attesa di un auspicato - da parte dei residenti - rifacimento del manto stradale.

Torino, 10/03/2025

LA CONSIGLIERA

Firmato digitalmente da Federica Scanderebech