



CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA

OGGETTO: SAMPIETRINI IN PIAZZA SANTA GIULIA, COSA ASPETTIAMO A FARE MANUTENZIONE?

PREMESSO CHE

Piazza Santa Giulia presenta una pavimentazione in pavé di blocchi di porfido (“sampietrini”) che in più punti, al fine di rimediare alla mancanza di singole unità, è stata soggetta ad interventi di riparazione mediante il versamento di catrame o cemento, senza la sostituzione dei sampietrini mancanti;

Nel 2022 è stata presentata l’interpellanza numero 484 avente come oggetto: “Sampietrini in piazza Santa Giulia: tra valorizzazione e degrado” con cui si chiedeva lo stanziamento di fondi per segnalare la necessità di ripristinare in modo corretto la pavimentazione della piazza;

La presenza di blocchetti di pietra divelti dalla loro sede risultano un serio pericolo per l’incolumità delle persone tenuto anche conto dell’alta concentrazione di persone che normalmente frequentano la piazza sia di giorno sia di notte.

CONSIDERATO CHE

La risposta della Giunta alla precedente interpellanza confermava il problema dei rattoppi, derivante “dalle estreme economie con cui hanno dovuto fare i conti i tecnici delle circoscrizioni per poter intervenire nei casi di emergenza”;

A novembre 2023 l’Assessorato di competenza aveva comunicato che il rifacimento della pavimentazione in zona Santa Giulia non rientrava tra i lavori previsti;

I cittadini residenti lamentano una situazione rimasta pressoché invariata.

INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

- se per l'anno 2025 sia in programma il ripristino definitivo delle zone di pavimentazione sconnessa.

Torino, 26/03/2025

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Simone Fissolo