



CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: SICUREZZA STRADALE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN CORSO MONCALIERI 494 – RICHIESTA INTERVENTI DA PARTE DEI RESIDENTI E DA COLORO CHE UTILIZZANO IL VICINO CENTRO SPORTIVO.

La sottoscritta Consigliera Comunale

PREMESSO CHE

- corso Moncalieri rappresenta un asse viario di primaria importanza per la viabilità cittadina, collegante il centro città con le zone collinari e i Comuni limitrofi a sud;
- all'altezza del civico 494 (un interno) si trova un'area densamente frequentata da residenti, ciclisti, runner e da coloro che utilizzano il vicino complesso sportivo che organizza attività ricreative e sportive anche in orario serale;
- tale tratto di corso Moncalieri è caratterizzato da un'illuminazione pubblica ritenuta insufficiente da numerosi cittadini, soprattutto nelle ore serali e notturne, con conseguente percezione di scarsa sicurezza sia per i pedoni sia per gli automobilisti;
- e' stato segnalato da residenti e frequentatori che la scarsa visibilità incide sulla sicurezza di chi percorre il tratto a piedi o in bicicletta, aumentando il rischio di incidenti o di comportamenti pericolosi;

CONSIDERATO CHE

- il traffico veicolare lungo Corso Moncalieri all'altezza dell'incrocio con il civico 494 è spesso caratterizzato da velocità elevate, favorite dalla conformazione rettilinea del tratto stradale e dalla carenza di dissuasori fisici della velocità;
- sono stati segnalati episodi di sorpassi azzardati, frenate improvvise e situazioni di pericolo, soprattutto in concomitanza con l'ingresso e l'uscita degli utenti del centro sportivo;
- le normative nazionali (Codice della Strada) e i regolamenti comunali pongono particolare attenzione alla sicurezza dei pedoni e degli utenti deboli della strada, in particolare nei pressi di luoghi di aggregazione e strutture sportive;

- l'Amministrazione comunale ha già avviato in altre zone della città progetti di moderazione del traffico tramite installazione di dossi rallentatori, attraversamenti pedonali rialzati e segnaletica luminosa;
- la carenza di illuminazione pubblica e di dispositivi di moderazione della velocità rappresenta un problema di sicurezza stradale e di vivibilità del quartiere;

INTERPELLA

il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. se l'Amministrazione comunale sia a conoscenza delle lamentele circa l'attuale situazione di insufficiente illuminazione nel tratto di Corso Moncalieri all'altezza del civico 494 (interno) e delle problematiche di sicurezza segnalate dai residenti e se sia in programma un potenziamento dell'illuminazione pubblica, per garantire una visibilità adeguata;
2. quanti incidenti stradali risultano si siano verificati nell'ultimo triennio nel tratto di corso Moncalieri dal civico 470 al civico 510;
3. se l'Amministrazione intenda installare dissuasori di velocità (ad esempio dossi rallentatori, attraversamenti pedonali rialzati, bande sonore o segnaletica luminosa) per indurre i veicoli in transito a rallentare quando percorrono quel tratto di corso dal civico 470 al civico 510.

Torino, 23/09/2025

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Federica Scanderebech