



CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: CIRC. 3 – BARRIERA STRADALE IN FERRO A TERRA DA MESI E
PRESENZA DI CAVI SPORGENTI AL PARCO BRACCINI IN VIA OSASCO.

La sottoscritta Consigliera Comunale

PREMESSO CHE

- un cittadino ha segnalato formalmente all’interpellante una situazione di degrado e potenziale pericolo per l’incolumità pubblica in via Osasco, in prossimità del Parco Braccini;
- da circa sei mesi risulterebbe abbandonata a terra una barriera stradale in ferro, come documentato da immagine unita al presente atto per formarne parte integrante (allegato 1), collocata in un’area frequentata quotidianamente da famiglie, bambini, anziani;
- nella medesima area risultano presenti cavi sporgenti, come evidenziato da ulteriore documentazione fotografica unita al presente atto per formarne parte integrante (allegato 2), che costituiscono un evidente rischio di inciampo, caduta e possibile elettrrocuzione o lesioni;
- il Parco Braccini è uno spazio pubblico a elevata fruizione e, come tale, dovrebbe essere oggetto di costante monitoraggio e manutenzione da parte dei servizi comunali competenti o di soggetti incaricati;

CONSIDERATO CHE

- la presenza prolungata, per mesi, di una barriera stradale in ferro non rimossa e di cavi sporgenti appare incompatibile con gli standard minimi di sicurezza urbana;
- risulta difficile comprendere come chi sia preposto alla manutenzione del parco non abbia rilevato tale situazione nel corso delle ordinarie attività di controllo;
- la barriera stradale in ferro potrebbe essere correlata alla presenza dei cavi sporgenti, ipoteticamente quale elemento di protezione o segnalazione volto a evitare che i cittadini inciampassero o entrassero in contatto con i cavi stessi;
- l’eventuale rimozione della barriera, senza il contestuale ripristino della sicurezza dell’area (ad esempio copertura o messa in sicurezza dei cavi), configurerebbe un intervento incompleto e potenzialmente pericoloso;
- la permanenza di lavori non conclusi per lunghi periodi alimenta sfiducia nei confronti dell’Amministrazione e trasmette un messaggio di incuria e scarsa attenzione al bene pubblico;

RILEVATO CHE

- situazioni analoghe, in diverse aree della città, sembrano indicare una prassi di lavori lasciati a metà per mesi, senza adeguata informazione ai cittadini;
- ciò solleva interrogativi legittimi circa l'organizzazione dei servizi, il controllo sull'operato delle ditte incaricate e le procedure di verifica e liquidazione dei lavori;

INTERPELLA

il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. per quali motivi, a distanza di circa sei mesi dall'insorgere del problema, la barriera stradale in ferro risulti ancora abbandonata nell'area indicata;
2. se i servizi comunali o i soggetti incaricati della manutenzione del Parco Braccini abbiano effettuato sopralluoghi o lavori di manutenzione nel periodo considerato e, in caso affermativo, come sia possibile che tale situazione non sia stata rilevata e risolta;
3. se la barriera stradale in ferro fosse funzionalmente collegata alla presenza dei cavi sporgenti, eventualmente con lo scopo di segnalare o impedire l'accesso a una zona pericolosa;
4. quale sia la natura dei cavi sporgenti (elettrici, di illuminazione, di altro servizio) e se gli stessi siano attivi o dismessi;
5. quali interventi urgenti l'Amministrazione intenda adottare per la messa in sicurezza immediata dell'area e in quali tempi certi e quanto occorrerà ancora per la completa risoluzione della situazione e il ripristino del decoro e della sicurezza del parco;
6. per quale ragione si verificano lavori lasciati incompiuti per mesi: si tratta di dimenticanze, carenze organizzative, mancanza di fondi, problemi contrattuali o altro;
7. se i lavori relativi a tale area siano già stati liquidati, in tutto o in parte, pur non risultando conclusi;
8. quali misure l'Amministrazione intenda adottare per evitare il ripetersi di simili situazioni in futuro, garantendo controlli più efficaci e tempi certi di intervento.

Torino, 15/01/2026

LA CONSIGLIERA

Firmato digitalmente da Federica Scanderebech

Si dichiara che sono parte integrante della presente interpellanza gli allegati riportati a seguire¹, archiviati come file separati dal testo dell'interpellanza sopra riportato:

1. Allegato_1_-_Barriera_stradale_in_ferro.jpg
2. Allegato_2_-_Cavi_sporgenti.jpg



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta l'interpellanza