



CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA

OGGETTO: INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL MANTO STRADALE IN VIA MAZZINI E GESTIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IN SAMPIETRINI IN TUTTA LA CITTA'

PREMESSO CHE

In via Mazzini sono stati recentemente effettuati interventi di manutenzione del manto stradale che hanno interessato un tratto caratterizzato da pavimentazione in sampietrini; secondo quanto segnalato da cittadini e residenti, l'intervento non avrebbe previsto il ripristino della pavimentazione originaria, ma la rimozione dei sampietrini e la realizzazione di rattoppi in asfalto, come documentato dalle foto in allegato.

CONSIDERATO CHE

Tale modalità di intervento appare finalizzata a semplificare e velocizzare la riparazione, ma comporta una evidente alterazione della pavimentazione storica della via.

Via Mazzini, come altre strade del centro cittadino, è caratterizzata dalla presenza di tratti storici in sampietrini, che costituiscono anche un elemento di valore urbanistico e identitario.

Situazioni analoghe vengono segnalate anche in altre vie della città, dove interventi puntuali di manutenzione o riparazione di sottoservizi comportano la sostituzione della pavimentazione originaria in sampietrini con rattoppi in asfalto, generando una progressiva perdita di uniformità del manto stradale.

Una gestione non coordinata di questi interventi rischia di determinare nel tempo una progressiva scomparsa delle pavimentazioni in pietra, oltre a produrre soluzioni esteticamente poco omogenee e spesso provvisorie che diventano di fatto permanenti.

INTERPELLA

il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. quali siano state le motivazioni tecniche e operative che hanno portato, nel caso di via Mazzini, alla rimozione dei sampietrini e alla realizzazione di rattoppi in asfalto invece del ripristino della pavimentazione originaria;

2. quali siano le linee guida o i criteri adottati dalla Città di Torino nella gestione degli interventi di manutenzione su strade con pavimentazione in sampietrini;
3. quanti siano stati gli interventi di manutenzione o riparazione su pavimentazioni in sampietrini effettuati nella Città di Torino nel 2025, 2024, 2023 e quanti nell'anno in corso;
4. se l'Amministrazione disponga di un piano o di una strategia per la conservazione e il ripristino delle pavimentazioni storiche in pietra, in particolare nelle vie del centro cittadino;
5. se siano allo studio soluzioni tecniche alternative che consentano di intervenire sui sottoservizi o sulle manutenzioni stradali senza compromettere in modo permanente la pavimentazione in sampietrini, garantendo al contempo tempi e costi sostenibili per l'Amministrazione;
6. se, nel caso specifico di via Mazzini, sia previsto in futuro un ripristino della pavimentazione originaria.

Torino, 09/03/2026

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Pierlucio Firrao