



CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA

OGGETTO: LAVORI MAL ESEGUITI SUI MARCIAPIEDI IN CIRCOSCRIZIONE 2

PREMESSO CHE

Nella Circoscrizione 2 sono attualmente in corso numerosi interventi sui sottoservizi con conseguenti lavori di ripristino dei marciapiedi.

Diversi residenti hanno segnalato criticità relative alle modalità di esecuzione dei ripristini, evidenziando come le buche vengano richiuse con materiale bituminoso non correttamente livellato, con conseguente formazione di dossi, cunette e dislivelli; è stato inoltre segnalato che il materiale utilizzato tende in alcuni casi a sgretolarsi al passaggio dei pedoni, lasciando affiorare pietrisco e determinando potenziali situazioni di pericolo e rischio di scivolamento.

Le segnalazioni riguardano in particolare:

- via San Remo, dal civico 3;
- corso Cosenza, angolo via San Remo fino a via Agricola (altezza civico 87);
- via Don Grioli, dal civico 15;
- via Don Grazioli, dal civico 6.

CONSIDERATO CHE

Lavori eseguiti in modo approssimativo compromettono la sicurezza e la fruibilità dei percorsi pedonali, in particolare per anziani, bambini e persone con difficoltà motorie.

È necessario verificare la conformità dei ripristini eseguiti dalle aziende incaricate rispetto agli standard previsti dai capitolati e alle condizioni minime di sicurezza per la circolazione pedonale.

INTERPELLA

il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. se l'Amministrazione sia a conoscenza delle criticità segnalate nella Circoscrizione 2;
2. quali controlli siano stati effettuati o si intendano effettuare sui lavori di ripristino dei marciapiedi nelle vie indicate;
3. se il Comune intenda richiedere alle aziende incaricate il rifacimento degli interventi risultati non conformi o comunque non adeguati a garantire condizioni di piena sicurezza per i pedoni.

Torino, 18/05/2026

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Pierluccio Firrao