



CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: CARTELLO PERICOLANTE IN VIA FOSSATA 57/13 – RICHIESTA DI INTERVENTO URGENTE PER MOTIVI DI SICUREZZA STRADALE, PUBBLICA INCOLUMITA' E DECORO URBANO

La sottoscritta Consigliera Comunale,

PREMESSO CHE

- in via Fossata 57/13 è presente da circa un anno un cartello stradale in stato di forte degrado e pericolante;
- la struttura appare instabile, danneggiata e inclinata, tanto da costituire un evidente rischio per l'incolumità di chi transita nei pressi, in particolare bambini e famiglie che vivono e frequentano la zona;
- oltre al pericolo fisico diretto, la segnaletica deteriorata compromette la leggibilità e la funzione stessa del cartello, generando un potenziale rischio anche per la sicurezza stradale, in quanto può disorientare conducenti e pedoni;

PREMESSO ANCORA CHE

- la situazione è stata oggetto di numerose segnalazioni anche di carattere ufficiale effettuate nell'area preposta sul sito del Comune di Torino, ma ad oggi non si ha notizia di alcun intervento risolutivo o presa in carico da parte degli uffici competenti;
- in un contesto urbano ad alta densità abitativa, e con la presenza di bambini e anziani, la mancata manutenzione di infrastrutture minime come la segnaletica stradale può avere conseguenze molto serie, sia in termini di responsabilità amministrativa che di rischio concreto per gli abitanti;

CONSIDERATO CHE

- la segnaletica stradale danneggiata rappresenta un duplice problema: da un lato per il decoro urbano e il senso di incuria che ne deriva, dall'altro per la sicurezza del traffico veicolare e pedonale;

- un cartello instabile potrebbe crollare sulla carreggiata o su un marciapiede, con gravi conseguenze in caso di presenza di persone, biciclette o veicoli in transito;
- un intervento rapido di manutenzione o sostituzione rappresenterebbe un'azione efficace a tutela della cittadinanza, con costi contenuti e benefici immediati;

INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. se l'Amministrazione sia a conoscenza dello stato di pericolo del cartello sito in via Fossata 57/13 e quante segnalazioni siano pervenute a riguardo;
2. se siano stati effettuati sopralluoghi da parte della Polizia Municipale o di tecnici competenti per valutare il rischio effettivo del manufatto;
3. quali siano i tempi previsti per la messa in sicurezza, la rimozione o la sostituzione del cartello in oggetto;
4. se siano previste verifiche sistematiche della segnaletica stradale presente nelle aree residenziali e densamente popolate, al fine di prevenire situazioni analoghe;
5. per quale motivo le segnalazioni inviate tramite la piattaforma online non hanno avuto alcun riscontro, e se l'Amministrazione intenda potenziare l'efficienza e la trasparenza del sistema di gestione delle segnalazioni cittadine.

Torino, 19/06/2025

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Federica Scanderebech