



INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: EVIDENTE MANCANZA DI MANUTENZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA BORGARO, NEL TRATTO TRA VIA VAL DELLA TORRE E LARGO BORGARO, NEL QUARTIERE MADONNA DI CAMPAGNA.

La sottoscritta Consigliera Comunale

PREMESSO CHE

- il quartiere Madonna di Campagna, uno dei più popolosi della Città di Torino, presenta da tempo diffuse criticità legate alla manutenzione ordinaria e straordinaria del suolo pubblico;
- numerose segnalazioni pervengono da residenti, soprattutto genitori, che quotidianamente percorrono via Borgaro, nel tratto compreso tra via Val della Torre e Largo Borgaro;
- in tale tratto, come documentato da quattro immagini, che si uniscono al presente atto per formarne parte integrante (allegati da 1 a 4), il marciapiede risulta da anni privo di manutenzione, presentando buche profonde, avvallamenti e una vera e propria trincea sterrata, che in diversi punti lascia scoperta la base del camminamento pedonale;

CONSIDERATO CHE

- trattandosi di un marciapiede molto utilizzato, poiché collega aree di interesse pubblico quali scuole, chiese, attività commerciali e il Parco Dora, esso è frequentato quotidianamente da famiglie, studenti e anziani;
- genitori residenti nella zona riferiscono che più volte i passeggini hanno rischiato di ribaltarsi a causa delle irregolarità del suolo;
- la situazione risulta ancora più critica per i cittadini con disabilità motorie, i quali trovano estremamente pericoloso il transito in carrozzina lungo tale tratto;
- lo stato di degrado e di incuria non solo mina il decoro urbano, ma rappresenta una palese violazione delle norme in materia di sicurezza e accessibilità pedonale previste dal Codice della Strada e dalle normative per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

- da anni non risulta essere stato effettuato alcun intervento di manutenzione o ripristino, nonostante le ripetute segnalazioni dei cittadini;

INTERPELLA

il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. se l'Amministrazione Comunale sia a conoscenza dello stato di degrado del marciapiede in via Borgaro, nel tratto compreso tra via Val della Torre e Largo Borgaro;
2. se siano giunte segnalazioni in merito, da parte dei cittadini, nell'anno corrente;
3. in quale anno il marciapiede di cui al punto 1 sia stato oggetto dell'ultima manutenzione straordinaria;
4. se siano stati previsti o programmati interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria per il ripristino della sicurezza e della fruibilità pedonale del tratto interessato;
5. in caso di risposta affermativa al punto 4, quali siano i tempi e le modalità di realizzazione degli interventi;
6. se siano stati effettuati sopralluoghi tecnici o rilievi di sicurezza da parte degli uffici comunali competenti e con quali esiti;
7. se l'Amministrazione Comunale intenda verificare le condizioni di accessibilità del marciapiede in conformità alla normativa vigente, anche in relazione ai percorsi per persone con disabilità;
8. se l'Amministrazione non ritenga opportuno inserire il tratto di via Borgaro in un piano prioritario di manutenzione, vista la presenza di scuole, strutture religiose e l'afflusso pedonale di una certa consistenza, come descritto in premessa.

Torino, 07/11/2025

LA CONSIGLIERA

Firmato digitalmente da Federica Scanderebech