



CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: DISSESTO MARCIAPIEDE IN VIA MILA, IN CIRC. 3, CADUTA DI UNA PASSANTE E RISCHIO CONTINUO PER L'INCOLUMITA' DEI PEDONI.

La sottoscritta Consigliera Comunale

PREMESSO CHE

- in via Massimo Mila, nel territorio della Circoscrizione 3, è presente un tratto di marciapiede in condizioni di evidente dissesto, con superfici sconnesse, avvallamenti e irregolarità che rendono difficoltoso e pericoloso il transito pedonale;
- tale stato di degrado è documentato dall'immagine unita alla presente interpellanza per formarne parte integrante (allegato 1);
- la scorsa settimana una passante è caduta proprio a causa delle condizioni del marciapiede, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi;
- fortunatamente l'episodio non ha avuto conseguenze gravi, ma l'accaduto evidenzia una situazione di rischio concreto e attuale per l'incolumità delle persone;

CONSIDERATO CHE

- i marciapiedi costituiscono infrastrutture essenziali per la mobilità quotidiana, in particolare per pedoni, anziani, persone con disabilità, genitori con passeggini e bambini;
- la sicurezza della circolazione pedonale rientra tra i doveri primari della Pubblica Amministrazione, che è tenuta a garantire condizioni adeguate di manutenzione delle infrastrutture urbane;
- il mancato intervento su situazioni di dissesto note e visibili può esporre i cittadini a pericoli evitabili e conseguentemente l'Ente a potenziali responsabilità;
- episodi come quello verificatosi dimostrano come l'assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria possa trasformarsi in un rischio concreto, dove "questa volta è andata bene", ma la prossima potrebbe avere conseguenze ben più gravi;

RILEVATO CHE

- non risultano, allo stato attuale, interventi recenti di manutenzione sul tratto di marciapiede in oggetto;
- non è noto se il dissesto sia già stato segnalato agli uffici competenti e se tali segnalazioni abbiano avuto seguito;
- il degrado del marciapiede contribuisce ad una percezione di abbandono e scarsa cura dello spazio pubblico nel quartiere;

INTERPELLA

il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. se l'Amministrazione comunale sia a conoscenza dello stato di dissesto del marciapiede in via Massimo Mila, nel territorio della Circoscrizione 3;
2. se risultino segnalazioni precedenti relative a criticità analoghe nello stesso tratto di strada;
3. se siano stati effettuati sopralluoghi tecnici a seguito dell'incidente verificatosi la scorsa settimana e con quali esiti;
4. quali siano le cause del dissesto;
5. se il tratto di marciapiede presenti ulteriori elementi di rischio per la sicurezza dei pedoni;
6. se e quando siano previsti interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria per il ripristino delle condizioni di sicurezza e con quali tempistiche si intenda procedere alla sistemazione definitiva del marciapiede;
7. se, nelle more dell'intervento, siano previste misure temporanee di messa in sicurezza e segnalazione del pericolo.

Torino, 18/12/2025

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Federica Scanderebech

Si dichiara che sono parte integrante della presente interpellanza gli allegati riportati a seguire¹, archiviati come file separati dal testo dell'interpellanza sopra riportato:

1. Fotografia_marciapiede_via_Mila.jpg



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta l'interpellanza