



CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: CIRC. 8 - IN VIA FILADELFIA ALL'ALTEZZA DI VIA GIORDANO BRUNO
CUMULI DI TERRA E SASSI ABBANDONATI

La sottoscritta Consigliera Comunale

PREMESSO CHE

- la Città di Torino sta attuando numerosi interventi di trasformazione urbana nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché attraverso fondi nazionali ed europei, interventi che l'Amministrazione comunale ha più volte presentato alla cittadinanza come parte integrante del progetto denominato *"Torino che cambia – il piano che va veloce"*, al quale è stato dedicato anche un apposito sito web informativo;
- tali interventi dovrebbero avere come obiettivo non solo il miglioramento delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, ma anche una maggiore attenzione alla qualità dello spazio pubblico, al decoro urbano e alla vivibilità quotidiana dei quartieri;

CONSIDERATO CHE

- in via Filadelfia, nel tratto all'altezza dell'incrocio con via Giordano Bruno, a seguito di lavori che interessano la pista ciclabile e le aree adiacenti, la situazione attualmente presente ai lati della stessa si presenta in condizioni di evidente degrado;
- come documentato dalle cinque fotografie unite al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (allegati da 1 a 5), sono visibili aiuole lasciate in stato di abbandono, con cumuli di terra non livellata, presenza di sassi anche di grandi dimensioni, materiali incoerenti e assenza di un adeguato ripristino delle aree verdi e pedonali;

RILEVATO CHE

- la data odierna è il 24 dicembre e che, come noto, il periodo compreso tra le festività natalizie e l'Epifania (fino al 6 gennaio) comporta la sospensione o il rallentamento delle attività da parte di molte ditte esecutrici, con il concreto rischio che tale situazione di degrado permanga per diverse settimane;
- i residenti della zona manifestano forte preoccupazione e malcontento, chiedendosi per quanto tempo dovranno convivere con uno scenario che appare incompiuto, disordinato e poco sicuro, soprattutto in un'area molto frequentata sia da pedoni sia da ciclisti;

- numerosi cittadini si interrogano se questa modalità di intervento e di gestione dei cantieri sia coerente con la narrazione istituzionale della “*Torino che cambia*” e di un piano che “va veloce”, soprattutto quando il risultato immediato percepito è quello di una città lasciata a metà, senza adeguata cura dei dettagli;
- i residenti di via Filadelfia sottolineano come la cura della città passi anche – e soprattutto – dalle piccole cose, dal rispetto dei tempi di ripristino, dalla sistemazione delle aiuole, dalla rimozione dei materiali di risulta e dal mantenimento del decoro urbano quotidiano;

INTERPELLA

il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

1. quali siano le motivazioni che hanno portato a lasciare l’area di via Filadelfia, nel tratto all’altezza di via Giordano Bruno, nelle condizioni attualmente documentate dalle fotografie allegate;
2. se l’Amministrazione sia a conoscenza dello stato di degrado e di mancato completamento delle aiuole e delle aree adiacenti alla pista ciclabile;
3. quali siano i tempi previsti per il completo ripristino dell’area, inclusa la sistemazione delle aiuole, la rimozione dei cumuli di terra e dei sassi di grandi dimensioni e il ripristino del decoro urbano;
4. se, considerato il periodo festivo in corso, siano state impartite indicazioni alle ditte esecutrici affinché venga garantito almeno un assetto provvisorio decoroso e sicuro delle aree interessate dai lavori;
5. quali azioni intenda intraprendere per evitare che, in futuro, interventi di riqualificazione si traducano in lunghi periodi di disagio e degrado per i residenti, soprattutto in quartieri densamente abitati come quello di via Filadelfia.

Torino, 24/12/2025

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Federica Scanderebech

Si dichiara che sono parte integrante della presente interpellanza gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo dell’interpellanza sopra riportato:

1. via_Filadelfia_angolo_via_Giordano_Bruno_-_foto_1.jpg
2. via_Filadelfia_angolo_via_Giordano_Bruno_-_foto_2.jpg
3. via_Filadelfia_angolo_via_Giordano_Bruno_-_foto_3.jpg
4. via_Filadelfia_angolo_via_Giordano_Bruno_-_foto_4.jpg
5. via_Filadelfia_angolo_via_Giordano_Bruno_-_foto_5.jpg



¹ L’impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta l’interpellanza