



INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: CIRC. 8 – CONDIZIONI DEL MARCIAPIEDE IN VIA TROFARELLO 8-10, IN PROSSIMITA' DI UN CIRCOLO SPORTIVO, MESSA IN SICUREZZA

La sottoscritta Consigliera Comunale

PREMESSO CHE

- Nel tratto di marciapiede compreso tra i numeri civici 8 e 10 di via Trofarello, nelle immediate vicinanze di un circolo sportivo frequentato quotidianamente da bambini, ragazzi e anziani, il marciapiede risulta fortemente dissestato;
- l'asfalto si presenta in condizioni di evidente degrado, con avvallamenti, crepe e superfici irregolari che rendono difficoltoso e pericoloso il transito pedonale, come da immagini unite al presente atto per formarne parte integrante (allegati da 1 a 7);
- tale situazione rappresenta un serio rischio per la sicurezza dei pedoni, in particolare per i soggetti più vulnerabili quali bambini, anziani e persone con difficoltà motorie, che quotidianamente utilizzano quel tratto di marciapiede per raggiungere il circolo sportivo o le abitazioni limitrofe;
- la presenza di un'area sportiva ad alta frequentazione rende ancora più importante un intervento di manutenzione e messa in sicurezza dell'infrastruttura pedonale;

CONSIDERATO CHE

- la sicurezza e l'accessibilità dei marciapiedi sono elementi fondamentali per garantire una mobilità urbana inclusiva e sicura;
- la manutenzione delle infrastrutture pedonali rientra tra i compiti essenziali dell'Amministrazione comunale;
- lasciare in condizioni di degrado un marciapiede in un'area frequentata quotidianamente da minori e anziani espone l'Ente a rischi e responsabilità, oltre a compromettere la qualità della vita dei cittadini;

INTERPELLA

il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. se l'Amministrazione sia a conoscenza dello stato di dissesto del marciapiede nel tratto compreso tra i numeri civici 8 e 10 di via Trofarello, in circoscrizione 8 e se ritenga prioritario intervenire in un'area ad alta frequentazione come quella in prossimità di un circolo sportivo;
2. se siano stati effettuati sopralluoghi tecnici per valutare il livello di pericolosità e l'urgenza di un intervento di ripristino;
3. se sia intenzione dell'Amministrazione intervenire con lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto del marciapiede e la sua messa in sicurezza;
4. se, nelle more di un intervento strutturale, siano previste soluzioni temporanee per ridurre il rischio di cadute e incidenti;
5. quali siano i tempi previsti e le modalità di intervento per garantire condizioni di sicurezza adeguate ai pedoni, con particolare attenzione ai bambini, agli anziani e alle persone con fragilità.

Torino, 18/02/2026

LA CONSIGLIERA

Firmato digitalmente da Federica Scanderebech

Si dichiara che sono parte integrante della presente interpellanza gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo dell'interpellanza sopra riportato:

1. Allegato_1_-_Immagine_via_Trofarello.jpg
2. Allegato_2_-_Immagine_via_Trofarello.jpg
3. Allegato_3_-_Immagine_via_Trofarello.jpg
4. Allegato_4_-_Immagine_via_Trofarello.jpg
5. Allegato_5_-_Immagine_via_Trofarello.jpg
6. Allegato_6_-_Immagine_via_Trofarello.jpg
7. Allegato_7_-_Immagine_via_Trofarello.jpg



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta l'interpellanza