



CITTA' DI TORINO

### **INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA**

OGGETTO: CIRC. 8 – RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE TRA VIA SALUZZO E VIA VINCENZO MONTI

La sottoscritta Consigliera Comunale

#### **PREMESSO CHE**

- negli ultimi anni numerosi articoli di stampa locale e contributi online (tra cui testate cittadine, segnalazioni civiche e piattaforme digitali di partecipazione urbana) hanno evidenziato criticità diffuse nella manutenzione dei marciapiedi e delle intersezioni stradali, con particolare attenzione ai temi dell'accessibilità e della sicurezza urbana;
- tali fonti hanno più volte sottolineato l'importanza degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la necessità di garantire condizioni di sicurezza per pedoni, anziani e persone con mobilità ridotta;
- l'Amministrazione comunale ha avviato, anche recentemente, interventi di riqualificazione in diverse vie nella Circoscrizione 8, con rifacimento degli angoli degli incroci e inserimento di scivoli per disabili, in linea con le normative vigenti;

#### **CONSIDERATO CHE**

- un cittadino residente in zona ha più volte segnalato agli uffici comunali competenti la situazione critica dell'intersezione tra via Saluzzo e via Vincenzo Monti;
- nelle suddette segnalazioni, inviate tramite posta elettronica, sono state allegate fotografie aggiornate che documentano in modo evidente lo stato dei luoghi e che si uniscono al presente atto per formarne parte integrante;
- nonostante tali segnalazioni reiterate, non risulta essere stato programmato alcun intervento risolutivo sull'intersezione in oggetto;

## RILEVATO CHE

- l'angolo sud-ovest dell'intersezione risulta particolarmente degradato, essendo ancora realizzato in sampietrini, molti dei quali mancanti o dissestati;
- in caso di pioggia, si forma una consistente pozza d'acqua che permane fino alla naturale evaporazione, rendendo di fatto impossibile l'attraversamento pedonale in condizioni di sicurezza;
- tra i sampietrini cresce erba spontanea che, soprattutto in presenza di umidità, rende il fondo scivoloso e quindi pericoloso;
- tale situazione rappresenta un rischio concreto per l'incolumità dei pedoni, in particolare per persone anziane o con difficoltà motorie;

## EVIDENZIATO CHE

- nelle vie limitrofe sono stati già realizzati, o sono attualmente in corso, interventi analoghi di riqualificazione degli angoli stradali, con adeguamento agli standard di accessibilità;
- appare quindi evidente una disparità di trattamento all'interno della medesima area urbana;

## CONSIDERATO INOLTRE CHE

- il cittadino segnalante, oltre a richiedere una risposta formale, auspica l'inserimento dell'intervento in oggetto nella programmazione comunale delle opere pubbliche;
- prevenire situazioni di pericolo è compito primario dell'Amministrazione, anche al fine di evitare possibili responsabilità derivanti da incidenti;

## INTERPELLA

il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. se siano a conoscenza della situazione di degrado dell'intersezione tra Via Saluzzo e Via Vincenzo Monti e se risulti agli atti la ricezione delle segnalazioni inviate dal cittadino e quali eventuali riscontri siano stati forniti;
2. per quali motivi, nonostante interventi analoghi nelle vie limitrofe, non si sia ancora proceduto alla riqualificazione dell'angolo sud-ovest dell'intersezione in oggetto;
3. se sia previsto un intervento di manutenzione straordinaria e di adeguamento dell'incrocio, con eliminazione dei sampietrini deteriorati e realizzazione di scivoli accessibili;
4. quali siano i tempi previsti per l'eventuale inserimento dell'opera nella programmazione dei lavori pubblici;
5. quali azioni urgenti si intendano intraprendere per garantire nell'immediato condizioni minime di sicurezza per i pedoni.

Torino, 07/05/2026

LA CONSIGLIERA  
Firmato digitalmente da Federica Scanderebech

Si dichiara che sono parte integrante della presente interpellanza gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo dell'interpellanza sopra riportato:

1. Allegato\_1.jpg



2. Allegato\_2.jpg



3. Allegato\_3.jpg



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta l'interpellanza