CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: CIRC. 3 - GIARDINO DI CORSO PESCHIERA, AREA ADIACENTE ALLA SCUOLA BARICCO. DOPO IL CANCELLO ALTRI PROBLEMI

La sottoscritta Consigliera Comunale

PREMESSO CHE

- il giardino di corso Peschiera, adiacente alla Scuola Baricco, per la sua particolare posizione, rappresenta uno spazio verde e un'area giochi frequentata quotidianamente da bambini e famiglie, in particolare dai più piccoli;
- il giardino è già stato oggetto dell'interpellanza n. 211/2026, presentata recentemente per sollecitare il ripristino del cancello;
- a seguito delle segnalazioni, il cancello è stato ripristinato, mentre era stato riferito che non era al momento prevista la sostituzione della cartellonistica esistente;

CONSIDERATO CHE

- nonostante il ripristino del cancello, i residenti segnalano un progressivo peggioramento delle condizioni manutentive del giardino, che richiederebbe interventi puntuali e tempestivi;
- come documentato dall'ampia documentazione fotografica unita alla presente interpellanza per formarne parte integrante (allegati da 1 a 22), la pavimentazione antitrauma in gomma, composta da piastrelle a quadri, risulta in più punti sollevata, creando dislivelli e situazioni potenzialmente pericolose per i bambini che utilizzano l'area giochi;
- secondo quanto riferito dai residenti, si sarebbe già verificato un episodio in cui un bambino è inciampato a causa della pavimentazione sconnessa, cadendo sulla superficie in gomma senza, fortunatamente, conseguenze gravi;
- resta tuttavia concreto il rischio che una caduta possa provocare lesioni più serie, anche in prossimità delle strutture ludiche;
- una delle due altalene destinate ai bambini più piccoli risulta rotta da molto tempo e, a quanto segnalato, non è stata ancora riparata né sostituita, con conseguente riduzione delle attrezzature fruibili;

- alcune panchine presentano parti in legno divelte o mancanti, rendendo difficoltoso e poco sicuro sedersi e costringendo gli utenti ad arrangiarsi per poter usufruire delle sedute;
- all'interno del giardino, sul lato del muro, entrando sulla destra, è presente uno spazio delimitato da una rete, nel quale sono state lasciate delle macerie e, come le immagini allegate testimoniano, si possono trovare anche un carrello della spesa, un pneumatico e altri oggetti abbandonati;
- tale area è chiusa da un piccolo cancello dotato di lucchetto, che risulta essere stato rotto da ignoti e che, nelle attuali condizioni, può costituire un ulteriore elemento di pericolo per i bambini;
- l'utilità e la funzione attuale di tale spazio non risultano chiare e sarebbe pertanto opportuno verificarne la destinazione, provvedendo nel frattempo a garantirne la sicurezza e a rimuovere eventuali materiali residui;
- la vicinanza alla Scuola Baricco rende il giardino particolarmente frequentato dai bambini e impone una maggiore attenzione alla manutenzione delle strutture, alla sicurezza delle superfici e al decoro complessivo dell'area;

RILEVATO CHE

- un'area giochi pubblica deve essere mantenuta in condizioni tali da consentirne la fruizione in sicurezza, soprattutto quando è destinata a bambini in età prescolare;
- il ripristino del cancello, pur rappresentando un intervento positivo, non può considerarsi sufficiente a risolvere le criticità segnalate, che riguardano anche la pavimentazione antitrauma, le attrezzature ludiche, le sedute e gli spazi accessori;
- la numerosa documentazione fotografica allegata evidenzia la necessità di un sopralluogo e di una verifica complessiva dello stato manutentivo del giardino, al fine di individuare le priorità e programmare gli interventi necessari;

INTERPELLA

il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. se l'Amministrazione sia a conoscenza delle condizioni manutentive in cui versa attualmente il giardino di corso Peschiera, adiacente alla Scuola Baricco, e se siano già stati effettuati sopralluoghi per verificare le criticità segnalate dai residenti;
2. se sia previsto un intervento urgente per il ripristino della pavimentazione antitrauma in gomma, con particolare riferimento alle piastrelle sollevate e ai dislivelli che possono provocare inciampi e cadute, e con quali tempistiche si intenda procedere;
3. se sia possibile provvedere alla riparazione o alla sostituzione dell'altalena destinata ai bambini più piccoli, inutilizzabile da molto tempo, restituendo piena funzionalità all'area giochi;
4. se siano programmati interventi di riparazione e ripristino delle panchine danneggiate, in modo da garantire sedute sicure e adeguatamente fruibili da parte degli utenti;
5. quale sia la destinazione dello spazio recintato presente sul lato del muro, entrando nel giardino sulla destra, e se l'Amministrazione intenda verificarne le condizioni, accertare l'eventuale presenza di macerie o altri materiali abbandonati e ripristinare la chiusura in sicurezza, considerato che il cancelletto e il relativo lucchetto risultano danneggiati;

6. se, nell’ambito degli interventi di manutenzione, sia prevista anche una verifica generale delle attrezzature ludiche, delle superfici antitrauma, delle panchine e degli altri elementi presenti nel giardino, al fine di prevenire ulteriori situazioni di pericolo;
7. quali siano le tempistiche previste per gli interventi sopra indicati e se sia possibile dare priorità alle criticità che possono comportare rischi immediati per l’incolumità dei bambini;
8. se, alla luce delle segnalazioni dei residenti e della documentazione fotografica allegata, l’Amministrazione ritenga opportuno predisporre un piano di manutenzione periodica dell’area, affinché il giardino possa essere mantenuto nel tempo in condizioni decorose, funzionali e sicure per tutti i frequentatori.

Torino, 21/10/2026

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Federica Scanderebech

Si dichiara che sono parte integrante della presente interpellanza gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo dell'interpellanza sopra riportato:

1. Allegato_1_-_panchina.jpg
2. Allegato_2_-_pavimentazione.jpg
3. Allegato_3_-_pavimentazione.jpg
4. Allegato_4_-_pavimentazione.jpg
5. Allegato_5_-_pavimentazione.jpg
6. Allegato_6_-_pavimentazione.jpg
7. Allegato_7_-_pavimentazione.png
8. Allegato_8_-_pavimentazione.png
9. Allegato_9_-_pavimentazione.png
10. Allegato_10_-_altalena.png
11. Allegato_11_-_pavimentazione.jpg
12. Allegato_12_-_spazio_con_rete.png
13. Allegato_13_-_spazio_con_rete.png
14. Allegato_14_-_spazio_con_rete.png
15. Allegato_15_-_spazio_con_rete.png
16. Allegato_16_-_spazio_con_rete.png
17. Allegato_17_-_spazio_con_rete.png
18. Allegato_18_-_spazio_con_rete.jpg

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta l'interpellanza

19. Allegato_19_-_panchine.png 
20. Allegato_20_-_area_giochi.png 
21. Allegato_21_-_pavimentazione.png 
22. Allegato_22_-_pavimentazione.png 