CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: CIRC. 1 – STALLO TAXI E SICUREZZA PEDONALE: CRITICITA' ALL'INCROCIO TRA CORSO STATI UNITI E VIA LAMARMORA

La sottoscritta Consigliera Comunale,

PREMESSO CHE

- in corrispondenza dell'intersezione tra Corso Stati Uniti e Via Lamarmora è presente un attraversamento pedonale destinato al transito dei pedoni;
- in prossimità dell'imbocco dell'attraversamento è stato istituito e segnalato uno stallo di sosta riservato ai veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea (taxi);
- l'attuale collocazione dello stallo risulta particolarmente ravvicinata all'attraversamento pedonale e determina un'interferenza con il relativo campo visivo, in particolare in relazione alla visuale reciproca tra i pedoni in fase di attraversamento e i conducenti dei veicoli in transito;

CONSIDERATO CHE

- la presenza di veicoli in sosta in prossimità degli attraversamenti pedonali può determinare condizioni di ridotta visibilità, compromettendo la possibilità per i conducenti di individuare tempestivamente i pedoni e, viceversa, per questi ultimi di valutare correttamente le condizioni di sicurezza prima di impegnare la carreggiata;
- la visibilità in corrispondenza degli attraversamenti pedonali costituisce un elemento essenziale ai fini della prevenzione degli incidenti stradali e della tutela degli utenti vulnerabili della strada;
- la situazione merita attenzione anche alla luce di un sinistro già verificatosi in corrispondenza del medesimo attraversamento e del rischio che possano verificarsene altri, considerata la situazione di potenziale pericolosità;
- tale circostanza richiede un'attenta valutazione delle condizioni di sicurezza dell'area, anche attraverso l'analisi dei dati relativi alla incidentalità e l'esecuzione di un sopralluogo tecnico;

RILEVATO CHE

- l'istituzione e la localizzazione degli stalli di sosta devono essere valutate anche in relazione alla geometria della sede stradale, alla configurazione degli attraversamenti pedonali e alle condizioni

di visibilità e sicurezza della circolazione;
- il Codice della Strada e il relativo Regolamento di esecuzione e attuazione disciplinano le condizioni di sicurezza della circolazione e le modalità di regolamentazione della sosta, con particolare attenzione alla tutela dei pedoni;
- è necessario che la configurazione degli spazi destinati alla sosta non determini situazioni di pericolo o condizioni di ridotta percepibilità degli attraversamenti pedonali;
- l'eventuale mantenimento dello stallo nella posizione attuale dovrebbe pertanto essere supportato da una preventiva e puntuale valutazione tecnica circa la compatibilità della sua ubicazione con le esigenze di sicurezza stradale;

INTERPELLA

il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. in base a quali valutazioni tecniche e criteri di sicurezza sia stata individuata l'attuale ubicazione dello stallo taxi in prossimità dell'attraversamento pedonale tra Corso Stati Uniti e Via Lamarmora;
2. se, in fase di istituzione dello stallo, sia stata effettuata una verifica tecnica delle condizioni di visibilità dell'attraversamento pedonale, con particolare riferimento all'eventuale interferenza determinata dai veicoli in sosta;
3. se siano stati effettuati sopralluoghi tecnici da parte degli uffici della Divisione Mobilità e della Polizia Locale, finalizzati a verificare le condizioni di sicurezza dell'attraversamento e l'adeguatezza dell'attuale localizzazione dello stallo;
4. se l'attuale collocazione dello stallo taxi sia stata verificata sotto il profilo della conformità alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, con particolare riferimento alle distanze dagli attraversamenti pedonali e alle condizioni di visibilità;
5. se l'Amministrazione non ritenga di ricollocare lo stallo taxi in un'area alternativa, idonea a non interferire con la visibilità e la fruibilità dell'attraversamento pedonale;
6. quali iniziative e in quali tempi l'Amministrazione intenda assumere per eliminare le criticità segnalate e garantire adeguate condizioni di sicurezza per i pedoni che quotidianamente utilizzano tale attraversamento.

Torino, 11/11/2026

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Federica Scanderebech

Si dichiara che sono parte integrante della presente interpellanza gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo dell'interpellanza sopra riportato:

1. Corso_Stati_Uniti_stallo_taxi_1.jpeg
2. Corso_Stati_Uniti_stallo_taxi_2.PNG

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta l'interpellanza